



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di ZANE' (VI)

Nome e cognome intervistato CAVEDON LUCA

Ruolo/Funzione nell' Ente RESPONSABILE AREA TECNICA/TRIBUTI

Denominazione edificio scolastico SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"

Indirizzo dell' edificio VIA MAZZINI 36010 ZANE' (VI)

Tipologia di scuola

IC ☐ Infanzia ☐ Primaria ☒ Secondaria I grado ☐ Secondaria II grado ☐

Altro ☐ _____

Città ZANE' Provincia VICENZA Regione VENETO

Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):

Studenti /215/ Docenti /26/ Personale non docente /02/

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno /___/ oppure prima 1971 /×/ post 1971 /___/

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo? AREA NON SOGGETTA A TALE RISCHIO

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

2.1 Se sì, in quale anno /____/

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato?/____/

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

ZONA SISMICA 3 – A BASSO RISCHIO TERREMOTI

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì ☒ No ☐

Se sì, l' esito è stato **AGIBILE**

6.2 Ottobre 2016 Sì ☒ No ☐

Se sì, l' esito è stato **AGIBILE**

6.3 Gennaio 2017 Sì ☒ No ☐

Se sì, l' esito è stato **AGIBILE**

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?

Sì ☐ No ☒ Solo in parte ☐

7.1 Se sì, tramite:

Sito Comune ☐ A mezzo stampa/media ☐ Incontri pubblici ☐

Altro ☐ _____

8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Ottobre 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Gennaio 2017 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni
/ _____/

Altro _____ Sì ☐ No ☐ Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____ Sì ☐ No ☐ Se sì, per quanti giorni / _____/

9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /1976/

10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

10.1 Se sì, con quale esito? COLLAUDO POSITIVO

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì ☐ No ☐ Non so ☐

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

- Esistenza di almeno due vie di uscita per piano ☐
- Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola ☐
- Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani ☐
- Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico ☐
- Esistenza interruttore generale ☐
- Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza ☐
- Esistenza rete idranti ☐

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☒ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☒ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

16 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

16.1 Se sì, di quale entità economica? €. 3.000/00**17 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?**

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

17.1. Se sì di quale entità economica? € _____/00

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì ☒ No ☐ In parte ☐

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?
